

G-RO-03

**Bericht über
geologische und hydrogeologische Untersuchungen
für die Errichtung eines Restmüll - Zwischenlagers
im Bereich der Müll - Hygienisierungsanlage**

Frojach / Katsch

(Auftraggeber: Müllwirtschaftsverband Murau)

Forschungsgesellschaft Joanneum
Institut für Umweltgeologie und
Angewandte Geographie
Bearb.: W. Mürth

Forschungsgesellschaft Joanneum
Institut für Geothermie und Hydrogeologie
Bebab: T. Harum & H.P. Leditzky

INHALT

1. Einleitung (W. MÖRTH, Institut für Umweltgeologie).....	1
2. Geologische Übersicht (W. MÖRTH, Institut für Umweltgeologie).....	2
3. Aufschlussarbeiten (W. MÖRTH, Institut für Umweltgeologie)	3
3.1. Bohrungen.....	3
3.2. Schürfungen.....	4
3.3. Aufnahme der bestehenden Hausbrunnen und Grundwassermessstellen.....	8
4. Hydrogeologie (T. HARUM & H.P. LEDITZKY, Institut für Hydrogeologie)	11
4.1 Grundwasserfließrichtung und Gefüle.....	11
4.2 Flurabstand	12
4.3 Grundwassermächtigkeit.....	12
4.4 Aquiferparameter aus Pumpversuchen.....	12
4.4.1 Durchlässigkeiten	13
4.4.2 Nutzbare Porosität	14
4.4.3 Grundwasseraufstiegsgeschwindigkeit	18
4.5 Hydrochemische Untersuchungen.....	18
4.6 Vorschläge für eine Beweissicherung.....	21
5. Zusammenfassung (W. MÖRTH & T. HARUM)	22

1. Einleitung (W. MÖRTH, Institut für Umweltgeologie)

Der Müllwirtschaftsverband Murau besichtigt die Errichtung eines Restmüll-Zwischenlagers im Nahbereich der bestehenden Hygienisierungsanlage und der bestehenden Restedepone im Raum Projach-Katsch. Die Errichtung des Zwischenlagers soll in zwei Stufen erfolgen (Zwischenlager I und Zwischenlager II). Das Zwischenlager I ist unmittelbar östlich an die bestehende Depone anschließend vorgesehen, während Zwischenlager II südlich der bestehenden Depone errichtet werden soll.

Das Institut für Umweltgeologie und Angewandte Geographic wurde vom Müllwirtschaftsverband Murau beauftragt, geologische und hydrogeologische Untersuchungen im Projektgebiet durchzuführen. Diese Untersuchungen wurden durch das genannte Institut in enger Kooperation mit dem Institut für Geothermie und Hydrogeologie im März und April 1990 durchgeführt.

Das Untersuchungsprogramm umfaßte folgende Punkte:

1. Anschreibung, Betreuung und geologisch/hydrogeologische Beurteilung von drei Kerabohrungen sowie die Durchführung von drei Kurzpumpversuchen.
2. Erhebung der Brunnen und Wasserversorgungen im weiteren Umkreis um die Anlage.
3. Hydrogeologische Beurteilung des Grundwasserfeldes im unmittelbaren Projektbereich einschließlich chemischer Analysen.
4. Erstellung von Vorschlägen für eine Beweissicherung für das geplante Zwischenlager als Ergebnis der geologisch/hydrogeologischen Beurteilung
5. Vertretung des Müllwirtschaftsverbandes Murau in geologisch/hydrogeologischen Fragestellungen im Wasserrechtsverfahren für die Errichtung des Zwischenlagers,

2. Geologische Übersicht (W. MÖRTH, Institut für Umweltgeologie)

Das Projektgebiet befindet sich im oberen Murtal, am orographisch linken Murufer etwa auf Höhe der Ortschaft Projach.

Aus geologischer Sicht liegt der engere Projektbereich innerhalb der jüngsten quartären Ablagerungen des Murtales. Diese Sedimente sind im wesentlichen aus sandigen Kiesen ("Schottern") aufgebaut, über denen häufig schluffig-feinsandige Aasedimente ausgebildet sind.

Über die Gesamtmächtigkeit der jungen Talfüllungen ist in diesem Bereich des Murtales wenig bekannt, es gilt jedoch als wahrscheinlich, daß mit Mächtigkeiten von über 100 m zu rechnen ist. Eine Bohrung des hydrographischen Landesdienstes (H 2200, Nr. 6 auf der geologischen Übersichtskarte) wurde bis auf 64 m abgeteuft ohne irgendwelche Anzeichen für eine Grundgebirgsnähe in dieser Tiefe zu liefern.

Etwas westlich des untersuchten Areals mündet aus Richtung NW das Katschbachtal in das Murtal. Der Schwemmkegel hatte im engeren Bereich des Taleinganges des Katschbachs sicherlich Auswirkungen auf die Sedimentation in diesem Abschnitt des Murtales, obwohl der Schwemmkegel morphologisch kaum ausgeprägt ist. Untersuchungen über etwaige Einflüsse liegen nicht vor.

Im Bereich von Projach ist am rechten Murufer, etwa 20 m über der Azone der Mur, eine scharfrandig begrenzte Terrassenentwicklung ausgebildet. Die scharfrandige Begrenzung dieser Terrasse wird murabwärts, im Bereich der Ortschaft Unterdorf, immer undeutlicher und bildet im Raum gegenüber dem Gehöftes Ausier nur mehr einen stark verschliffenen, kontinuierlichen Übergang zur Azone der Mur.

Der Grundgebirgsrahmen des Murtales in diesem Bereich wird vom Murauer Paläozoikum bzw. von polymetamorphem Grundgebirge gebildet. Im Süden treten in erster Linie kohlenstoffreiche Quarzphyllite bis Quarzglimmerschiefer auf, während der Nordrand von Kalken des Pleschitz eingenommen wird. Die Pleschitzkalke stoßen im unmittelbaren Projektbereich mit einer steilen Felswand unter die Kiese des Murtales ab (vgl. Abb. 2.1).

Am Ausgang von Seitengräben aus dem Pleschitz-Stock treten mächtige alte Schwemmkegel auf, die z.T. mit Hangschutt und Bergsturzmaterial vermischt sind. Sie sind zum Murtal hin scharfrandig abgeschnitten. Eine jüngere Generation von Schwemmächen ist den alten Schwemmkegeln vorgelagert.



Abb. 2.1: Die paläozoischen Kalke des Pleschitz tauchen in einer senkrechten Felswand unter die quartären Sedimente des Murtals ab.

3. Aufschlußarbeiten (W. MÖRTH, Institut für Umweltgeologie)

3.1. Bohrungen

Wie erwähnt wurden im unmittelbaren Projektgebiet drei Kernbohrungen (FK 1 bis FK 3) zur Abklärung der geologischen Untergrundverhältnisse abgeteuft (vgl. Beil 5 - 7 und Fotodokumentation im Anhang).

Die Kernbohrungen wurden so situiert, daß eine Bohrung (FK 3) oberstrom und zwei Bohrungen unterström (FK 2 und FK 3) der bestehenden Anlage liegen. Zum Zeitpunkt der örtlichen Festlegung der drei Kernbohrungen existierten nur grobe Aufhaltspunkte über die Fließrichtung des Grundwassers unter der Deponie.

Die drei Kernbohrungen wurden gemeinsam mit dem Brunnen (etwa 100 m NW von FK 3) und dem Bewehrungspegel am SE-Rand der bestehenden Deponie für die Auszeichnung der Grundwasser-Isolypen verwendet (siehe Kap.4).

In Bezug auf die geologischen Untergrundverhältnisse zeigen alle drei Bohrungen ein sehr ähnliches Bild.

Unmittelbar unter 10 - 20 cm Humus folgen in den Bohrungen FK 1 und FK 2 sandige Kiese mit Steinen und einer wechselnden Schluffbeimengung. In der Bohrung FK 3 liegen bis 1,3 m sandige Sedimente vor, die im Liegenden ebenfalls in sandige Kiese übergehen.

Bis zur Endteufe von 26 m bestehen die Bohrkerne vorwiegend aus gut abgestuften, sandigen, wechselnd stark steinigen und mehr oder weniger schluffigen Kiesen, in welche im Dezimeter- bis Meter-Bereich gut sortierte Lagen aus reichen Mittel- bis Grobsanden mit Fein- und Mittelkiesanteilen eingeschaltet sind. Markante Leithorizonte die zwischen den einzelnen Bohrungen hätten verbunden werden können sind nicht vorhanden (vgl. Beil. 5 - 7).

In Bezug auf den Schluffgehalt der sandigen Kiese ist zu bemerken, daß die Bohrung FK 3 den optischen Eindruck eines geringfügig erhöhten Schluffanteils vermittelt. Dies dürfte auch ein Grund für die schlechteren Durchlässigkeiten im Bereich dieser Bohrung sein (vgl. Kap. 4.4).

Alle drei Bohrungen wurden mit PVC-Filterrohren nach folgendem Schema ausgehaut:

25 m - 24 m unter GOK: 1 lfm PVC Vollrohr Durchmesser 5"

24 m - 1 m unter GOK: 23 lfm PVC Filterrohr, Durchmesser 5", Schüttweite 1 mm

1 m - 0 m unter GOK: 1 lfm PVC Vollrohr;

Die Filtersstrecke wurde durchgehend mit Quarzfilterkies der Kornklasse 3,0 - 5,6 mm verkleist.

3.2. Schürfungen

Zusätzlich zu den Bohrungen wurden im Bereich der Aufstandsfäche für das Zwischenlager 5 Bagger schürfungen durchgeführt (Lage der Schürfe siehe Beil. 2). Die Profile der Schürfe und ihre geologische Beschreibung sind in Fig. 3.1 dargestellt (vgl. dazu auch Abb. 3.1 bis 3.4).

Aus den Profilen ergibt sich, daß im unmittelbaren Aufstandsbereich des Zwischenlagers über weite Teile eine Deckschicht aus schluffigen Feinsanden mit Mittel- und Grobsandlinien zu erwarten ist. Die Mächtigkeiten dieser feinkörnigen Auflage schwanken, soweit bekannt, zwischen 40 und etwa 70 cm.

Im Bereich der kleinen Gräben, welche die Aufstandsfäche durchziehen, reduziert sich die Mächtigkeit der feinkörnigen Deckschichten auf ein Minimum (vgl. Schurf R-3), sodaß, wie in den Bohrungen FK 1 und FK 2, unmittelbar unter etwa 10 bis 20 cm Humus bereits sandige Kiese folgen.




Abb. 3.1: Schurf R-1; unter 10 cm Humus und ca. 60 cm schluffigen Feinsand aus mit Mittel- und Grobwandlungen folgen sandige Kiese




Abb. 3.2: Schurf R-2; unter 10 cm Humus und ca. 30 cm schluffigem Feinsand folgen rosche und gering steinige Kiese

R-1 1:50




- 0.1 Humus
- 0.7 Schluffiger Feinsand mit Mittel- und Grobsandlagen braun
- 1.5 Sandiger Kies, steinig, grau

R-2 1:50




- 0.1 Humus
- 0.4 Schluffiger Feinsand, braun
- 1.5 Sandiger Kies, resch, gering steinig, grau

R-3 1:50




- 0.2 Humus
- 1.3 Sandiger Kies, resch, gering steinig, grau

R-4 1:50



- 0.1 Humus
- 0.6 Schluffiger Feinsand, braun mit Linse aus gut sortiertem Mittel- bis Grobsand
- 1.2 Sandiger Kies, resch, gering steinig, grau

R-5 1:50



- 0.1 Humus
- 0.2 Schluffiger Feinsand, braun
- 0.7 Fels- bis Mittelsand, locker gelagert, braun
- 1.0 Sandiger Kies, resch, gering steinig, grau

Fig. 3.1: Profile und geologische Beschreibung der Schürfe



Abb. 3.3: Schurf R-4; unter 10 cm Humus und 50 cm schluffigem Feinsand folgen rosche und gering steinige sandige Kiese. In die schluffigen Feinsandide ist eine Linse mit gut sortiertem Mittel- bis Grobsand eingebettet.



Abb. 3.4: Schurf R-5; Unter 10 cm Humus, 10 cm schluffigem Feinsand und 50 cm locker gelagerten Fein- und Mittelsand folgen saedige Kiese.

Für die Baugrundverhältnisse in der Aufstandsfläche bedeutet dies, daß beim derzeitigen Zustand mit unterschiedlichen Setzungen zu rechnen sein wird. Um dies zu verhindern, wird ein flächiger Abtrag der feinkörnigen Decksedimente empfohlen. Dabei ist jedoch zu bedenken, daß dadurch der Flurnbestand zum Grundwasser bei Hochständen nahezu auf Null reduziert wird (vgl. Kap. 4.2). Daraus ergibt sich, daß ein Großteil der abzutragenden Feinsedimente durch geeignetes Schüttmaterial ersetzt werden muß.

3.3. Aufnahme der bestehenden Hausbrunnen und Grundwassermeßstellen

Im Zuge der Bearbeitung des Projektbereiches wurde eine lage- und höhenmäßige Kartierung der im Projektbereich vorhandenen Hausbrunnen und der Hydrographiebohrung H 2200 (= Nr. 6 der Beilage 1) durchgeführt. Weiters wurde der Wasserspiegel der Mur an 4 Stellen geodätisch eingemessens. An der Meßstelle Mur 1 wurde ein behelfsmäßiger Pegel installiert (vgl. Abb. 3.5). Die geodätische Einmessung der Hausbrunnen und der Murwasserspiegel erfolgte durch den Projektaner, Ing. Kastner. Die Meßwerte aller aufgenommenen Meßstellen sind in Tab. 3.1 zusammengefaßt.

Nummer	Absch. Meter	GW-Spiegel Seehöhe	Temperatur Grad C	Leitfähigkeit Mikros/cm	Bezugshöhe Seehöhe	Bemerkung
Brunnen	1,64	750,48	4,50	487	752,10	Pumpe station
Sonde	3,04	749,69	10,30	632	750,73	Alte Beobachtungssonde
FK-1	2,66	749,33	9,00	447	751,99	
FK-2	2,96	749,59	8,40	639	752,55	
FK-3	2,57	750,33	7,00	616	752,90	
3:	4,31	747,59	7,30	437	751,90	Hausbrunnen
4:	2,40	749,12	6,10	441	750,52	Hausbrunnen
5:						Messung nicht möglich
6:	6,05	748,31	7,00	375	754,36	H 2200 (Hydrographiebohrung)
7:	3,12	751,49	6,20	252	756,61	Hausbrunnen
8:						Messung nicht möglich
9:	4,53	747,68	7,20	637	752,21	Hausbrunnen
10:			7,00	584		Messung nicht möglich
11:						Messung nicht möglich
12:	2,36	751,98	6,10	475	754,36	Brunnen nicht in Verwendung
Mur 1	,56	750,07	4,20	175	750,71	
Mur 11		749,47				
Mur 111		740,81				
Mur IV		747,28				
5			5,60	339		Steinerbach (Wert von 4.4.1990)

Tab. 3.1: Meßwerte aller im Projektgebiet zur Verfügung stehenden Grundwasser- und Marmeßstellen.



Abb. 3.5: Der beobachtungszeitige Murpegel im Bereich des Kanalauslaufes in die Mur.

Als Stichtag für die elektrolytische Leitfähigkeit wurden für den unmittelbaren Projektbereich der 4.4. und der 5.4.1990 ausgewählt, da an diesem Tag die Messung der elektrolytischen Leitfähigkeiten im Projektbereich im Zuge der hydrochemischen Beprobungen während der Pumpversuche erfolgte. Der Stichtag für die Lage des Grundwasserspiegels im geaußen Bereich (vgl. Bild 1) und die elektrolytischen Leitfähigkeiten der Brunnen im Raum Unterdorf sowie der Brunnen Nr.7 und Nr.12 wurde mit 6.4.1990 festgelegt, da an diesem Tag als Parameter in einem abschließenden Meßdurchgang ermittelt wurden. Für die Lage des Wasserspiegels im Steinbach mußte aufgrund eines Vermessungsfehlers der 12.4.1990 herangezogen werden. Die Spiegeldifferenz des Steinbachs zwischen 6.4. und 12.4. lag im Bereich weniger Zentimeter, so daß eine Aufnahme des Meßwertes vom 12.4. in die Beilage 2 vertretbar ist.

Bezüglich der Interpretation der gemessenen Temperaturen und der elektrolytischen Leitfähigkeiten im unmittelbaren Projektbereich wird auf Kap. 4.5 verwiesen. Ergänzend dazu sei zu dieser Stelle festgehalten, daß sich die Brunnen Nr.12 und Nr.4 mit ihrer elektrolytischen Leitfähigkeit gut in das Bild eines Streifens geringerer Minerälfusion am nördlichen Talrand einfügen.

Im Bereich Unterdorf streuen die Werte der elektrolytischen Leitfähigkeiten sehr stark auf engstem Raum. Eine Interpretation dieser unterschiedlichen Werte (375 - 637 MikroS/cm) ist mit dem derzeit vorhandenen Datenmaterial nicht möglich, für die vorliegende Fragestellung aber auch nicht relevant.

Die gemessenen Temperaturen im Raum Unterdorf lagen recht einheitlich um etwa 7 Grad.

Die Wasserspiegel eines Großteils der kartierten Meßstellen wurden im Zuge der Untersuchungen vom 16.3.1990 bis 6.4.1990 mehrfach gemessen. Für die Auszeichnung des Grundwasserspiegels auf den Beilagen 1 bis 4 wurde der 6.4.1990 als Stichtag festgelegt (vgl. Beil.1 bis 4).

Im Beobachtungszeitraum wurden an den einzelnen Meßstellen nur Veränderungen im cm-Bereich festgestellt, sodaß eine Auszeichnung verschiedener Grundwasserstände nicht zielführend war. Die maximalen Schwankungen sind in Tab. 3.2 zusammengefaßt.

Meßstelle	Schwankungsbereich	Erste Messung	Letzte Messung
3	9 cm	16.3.	6.4.
4	11 cm	18.3.	6.4.
6	4 cm	10.3.	6.4.
7	12 cm	21.3.	6.4.
9	5 cm	23.3.	6.4.
12	6 cm	22.3	6.4.
Brunnen	10 cm	16.3.	6.4.
Sonde	14 cm	16.3.	6.4.
FK-1	3 cm	4.4.	12.4.
FK-2	5 cm	2.4.	12.4.
FK-3	7 cm	2.4.	12.4.

Tab. 3.2: Maximale Schwankungen des Grundwasserspiegels in den beobachteten Brunnen und Bohrungen während des Untersuchungszeitraumes.

4.1 Grundwasserfließrichtung und Gefälle

Zur Ermittlung der Grundwasserfließrichtung und des Gefälles wurde ein Grundwasserbeobachtungsnetz bestehend aus den 4 Bohrungen und 3 oberströmig gelegenen Hausbrunnen errichtet. Unterströmig ist der Aquifer durch Hausbrunnen beidseitig der Mur punktuell erfaßt, der Murwasserspiegel wurde an 4 Stellen eingemessen (Lage aller Meßstellen s. Beilage 1).

Der in den Beilagen 1 und 2 dargestellte Grundwasserschichtplan bezieht sich auf die Spiegelmessungen vom 6.4.1990. Die Ergebnisse sind daher nur für diesen Zeitpunkt gültig; von Extremwasserständen liegen derzeit noch keine Daten vor.

Oberstrom des Deponieareals ist zum Zeitpunkt der Messungen eine zur Mur gerichtete Abströmrichtung vorhanden, die auf einen Einfluß durch den Schwemmkegel des Katschbachs schließen läßt. Unter dem Deponieareal herrscht ein annähernd marparalleles Abstromen des Grundwassers vor.

Ein Vergleich der gemessenen Grundwasserspiegelhöhen mit den Kotes des Murwasserspiegels weist auf eine hydraulische Kommunikation zwischen Fluß- und Grundwasser hin. In Abhängigkeit von den hydrometeorologischen Verhältnissen wird es daher zeitweise zu einer Alimentation des Grundwasserkörpers durch Murfiltrat kommen, andererseits stellt die Mur bei Niedrigwasserführung die Vorflut für das Grundwasser dar, was sich zum ausgewählten Stichtag in Beilage 1 anzeigt.

Somit muß mit beträchtlichen Schwankungen in der Abstromrichtung des Grundwassers gerechnet werden.

Der Wasserspiegel des ins die Deponie geleiteten Steinerbaches (Abfluß am 5.4.1990 ca. 10 l/s) lag westlich der Deponie zum Zeitpunkt der Messungen aufgrund des Nivellements knapp über dem Grundwasserspiegel, sodaß eine Alimentation des Grundwassers durch diesen möglich ist. Bei hohem Grundwasserstand kann der Steinorbach eine Vorflutfunktion für den nördlichen Teilbereich des Grundwasserkörpers ausüben.

Das Grundwasserspiegelgefälle betrug im Deponiebereich und oberströmig desselben einheitlich

$$I = 3,2 \cdot 10^{-3} = 3,2 \text{ ‰}$$

4.2 Flurabstand

Der Flurabstand des Grundwasserspiegels betrug zum Zeitpunkt der Untersuchungen durchschnittlich 2 m. Im Bereich von Altarmen sind die Flurabstände noch geringer, zum Stichtag der Messungen trat das Grundwasser in Murohöhe an zwei Stellen zutage.

In der Ortschaft Unterdorf wird von der Hydrographischen Landesabteilung an der rechtsufrig der Mur gelegenen Bohrung 2200 (= Meßstelle Nr. 6 in Beilage 1) der Grundwasserspiegel seit 1967 beobachtet. Demnach entsprechen die zum Zeitpunkt der Untersuchungen erfaßten Spiegellagen einem mittleren Grundwasserstand. Der höchste bisher gemessene Grundwasserstand liegt in dieser Meßstelle ungefähr 1 m höher.

Somit müssen im Deponeicaral bei hohem Grundwasserstand Flurabstände von unter 1 m vorliegen, wobei in sämtlichen Altarmen das Grundwasser frei austreten muß.

Unbekannt sind die Auswirkungen von Hochwassern der nördlichen Zabrieger (Kutschbach, Steinerbach) auf das Grundwasserfeld im Deponeicaral, die möglicherweise größere Schwankungen des Grundwasserspiegels verursachen, als die in der Bohrung 2200 gemessenen, die den südlichen Begleitgrundwasserstrom der Mur erfaßt.

4.3 Grundwassermächtigkeit

Die niedergebrachten Bohrungen verblieben mit Tiefen von jeweils 25 m in quartären wasserführenden Kiesen. Ein Grundwasserstauer wurde nicht erbohrt; die Aquifermächtigkeit ist somit nicht bekannt.

4.4 Aquiferparameter aus Pumpversuchen

Zur Ermittlung der hydraulischen Aquiferparameter wurden an den drei zu Brunnen angebrachten Kerzbohrungen PK1 bis PK3 am 4.4. und 5.4.1990 Kurzpumpversuche durchgeführt. Ausgewertet wurden jeweils die Absenkungen, die Aufspiegelungen waren aufgrund des extrem raschen Aufspiegelungsvorganges nicht auswertbar. Die Meßwerte sind in Tab. 4.1 zusammengestellt.

Tab. 4.1: Meßwerte der Kürzpumpversuche an den Bohrungen FK1, FK2 und FK3. Rwp. = Ruhewasserspiegel, Q = Pumpmenge in l/s.

FK 1: Pumpversuch am 4.4.1990			FK 2: Pumpversuch am 4.4.1990			FK 3: Pumpversuch am 5.4.1990		
Q	Minuten	Abstich (s)	G	Minuten	Abstich (s)	Q	Minuten	Abstich (s)
Rwp. 2,4 l/s	3,72		Rwp. 3,8 l/s	2,05		Rwp. 4,0 l/s	2,66	
1	3,43		1	2,90		1	3,27	
2	3,49		2	2,53		2	3,31	
3	3,58		3	2,56		3	3,33	
4	3,72		4	2,55		4	3,35	
5	3,79		5	2,55		5	3,40	
6	3,86		16	2,56		6	3,42	
7	3,92		19	2,57		7	3,44	
8	4,00		24	2,58		8	3,40	
9	4,08		29	2,59		9	3,40	
10	4,13		34	2,60		14	3,50	
12	4,16		39	2,61		19	3,54	
17	4,32		44	2,61		24	3,58	
22	4,41		49	2,62		29	3,54	
27	4,49		54	2,62		34	3,57	
32	4,53		59	2,62		39	3,57	
37	4,59		64	2,62		54	3,57	
42	4,61		69	2,63		64	3,57	
47	4,63		79	2,63		118	3,59	
52	4,65		89	2,62		144	3,60	
57	4,71		99	2,62		174	3,60	
62	4,73		114	2,65		204	3,60	
67	4,76		144	2,64		234	3,60	
72	4,79		177	2,64		264	3,59	
77	4,88							
82	4,91		Wiederauf- spiegelung	0,25	2,06	Wiederauf- spiegelung	0,25	2,66
87	4,91			0,50	2,06		0,5	2,66
92	4,91			0,75	2,06		0,75	2,66
97	4,89			1	2,05		1	2,66
102	4,91			2	2,05		2	2,66
114	4,95			3	2,05		3	2,66
124	4,98			4	2,05		4	2,66
149	5,00			5	2,05		5	2,66
164	5,01							
179	5,04							
194	5,11							
209	5,13							
224	5,11							
239	5,18							
254	5,18							
269	5,11							
284	5,13							
314	5,15							
364	5,17							
374	5,18							
Wiederauf- spiegelung	0,25	3,40						
	0,5	2,60						
	0,75	2,15						
	1	1,93						
	2	1,77						
	3	1,72						
	4	1,72						
	5	1,72						

4.4.1 Durchlässigkeiten

Die Pumpversuche wurden - soweit möglich - sowohl stationär (orientierende Bestimmungsmethode nach B. HÖLTING, 1984) als auch instationär (COOPER & JACOB, 1946) nach folgenden Gleichungen ausgewertet:

$$k_t = Q / (h + \sqrt{2})s$$

$$T = 0,183 \cdot Q / ds$$

Dabei sind:

T = Transmissivität (m^2/s)

Q = Fördermenge (m^3/s)

ds = Steigung der Ausgleichsgeraden in einer logarithmischen Dekade (m)

b = Wassersäule über Brunnensohle (m)

s = Absenkungsbetrag im Brunnen (m)

Die Durchlässigkeitswerte errechnen sich aus:

$$k_f \text{ (m/s)} = T / M$$

wobei M die aufgeschlossene Grundwassermächtigkeit darstellt.

In Fig. 4.1 bis 4.3 sind die Absenkungskurven halblogarithmisch dargestellt. Die Ergebnisse sind Tab. 4.2 zu entnehmen.

Tab. 4.2: Ergebnisse der Kurzpumpversuche (1 = Instationärauswertung, 2 = Näherungsmethode für Quasistationärzustand).

Borlung Nr.	Q (l/s)	H (m)	s (m)	T (m^2/s)	k_f (m/s)	Auswertemethode
FK 1	2,4	22,3	3,46	$5,9 \cdot 10^{-4}$	$2,7 \cdot 10^{-5}$	(1)
				$6,3 \cdot 10^{-4}$	$2,8 \cdot 10^{-5}$	(2)
FK 2	3,8	22,0	9,60	$1,0 \cdot 10^{-3}$	$3,2 \cdot 10^{-4}$	(1)
				$6,2 \cdot 10^{-3}$	$2,8 \cdot 10^{-4}$	(2)
FK 3	4,0	21,4	0,96	$3,5 \cdot 10^{-4}$	$1,6 \cdot 10^{-4}$	(1)
				$4,1 \cdot 10^{-3}$	$1,9 \cdot 10^{-4}$	(2)

Die ermittelten k_f -Werte zeigen, daß innerhalb des Grundwasserfeldes sedimentologische Inhomogenitäten mit Durchlässigkeitswerten zwischen $2 \cdot 10^{-4}$ und $3 \cdot 10^{-5}$ m/s vorhanden sind. Diese Ergebnisse spiegeln die für Anlandschaften typischen kleinräumigen Faziesänderungen wider. Den weiteren Berechnungen werden ein Durchschnitt aus den höheren Durchlässigkeitswerten (Bohrungen FK2 und FK3) von

$$k_f = 3,6 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$$

zugrundegelegt.

4.4.2 Nutzbare Porosität

Nach MAROTZ errechnet sich aus diesem mittleren k_f -Wert nach der Beziehung

$$p^* = 0,463 + 0,045 \ln k_f$$

ein nutzbares Porenvolumen von

$$p^* = 9,1 \%$$






Fig. 4.1: Pumpversuch EK 1, Verlauf des Grundwasserspiegels,

FIG. 4.2: Pumpversuch FK 2, Verlauf der Grundwasserspiele.



PUMPVERSUCH FK3



REGRESSION D. FORM

$$y = a + b \cdot \ln(t) + e$$

DURCHSCHNITTSRECHEN WERT
= 9.5
= 0.20469

WERT MITTEN
= 9.5
= 0.361000

$$t = 0.100 \cdot \ln(1.00)$$

$$t = 0.100 \cdot 0.00$$

$$t = 0.200 \cdot 0.00$$

$$t = 0.300 \cdot -0.00$$

$$t = 0.400 \cdot -0.00$$

$$t = 0.500 \cdot -0.00$$

$$t = 0.600 \cdot -0.00$$

$$t = 0.700 \cdot -0.00$$

$$t = 0.800 \cdot -0.00$$

$$t = 0.900 \cdot -0.00$$

$$t = 1.000 \cdot -0.00$$

$$t = 1.100 \cdot -0.00$$

$$t = 1.200 \cdot -0.00$$

$$t = 1.300 \cdot -0.00$$

$$t = 1.400 \cdot -0.00$$

$$t = 1.500 \cdot -0.00$$

$$t = 1.600 \cdot -0.00$$

$$t = 1.700 \cdot -0.00$$

$$t = 1.800 \cdot -0.00$$

$$t = 1.900 \cdot -0.00$$

$$t = 2.000 \cdot -0.00$$

$$t = 2.100 \cdot -0.00$$

$$t = 2.200 \cdot -0.00$$

Fig. 4.3: Pumpversuch FK 3, Verlauf des Grundwasserspiegels.

4.4.3 Grundwasserabstandsgeschwindigkeit

Die mittlere Abstandsgeschwindigkeit des Grundwassers im Bereich des Deponieareals errechnet sich nach der Gleichung:

$$v_a = k_f \cdot 1/p^*$$

mit

$$p^* = 0,5 \text{ m/d}$$

4.5 Hydrochemische Untersuchungen

Zur Feststellung des hydrochemischen Istzustandes wurden in der Zeit vom 4. bis 5.4.1990 im Zuge der Pumpversuche Proben aus den drei Bohrungen PK1 bis PK3, der Beweisbohrung und im Deponieareal, dem oberströmigen Versorgungsbrunnen der Betriebsgebäude sowie aus der Mur und dem Steinerbach gezogen und im Labor des Institutes für Geothermie und Hydrogeologie untersucht. Die Ergebnisse sind Tab. 4.3 zu entnehmen.

Tab. 4.3: Chemische Parameter.

SELDÄMPFERPARAMETER

MESSSTELLEN- BEZEICHNUNG	ENTWÄSSER- SATZEN	TEMPERATUR (BIRD C)	LITTFÄKONZ. ($\mu\text{M} \rightarrow \text{l}$)	pH-WERT	KDO-POT. (mV)	DO (mg/l)	NITRIT (mg/l)
PK1	100404	9,00	437	7,70	225,00	4,10	<0,01
PK2	100404	8,40	635	7,50	239,00	4,00	<0,01
PK3	100405	7,00	616	7,40	235,00	2,30	<0,01
SONDE DEPONIE 100404		10,30	633	7,34	235,00	4,30	<0,01
SONDENEHR. 100405		4,50	447	7,00	---	---	<0,01
MUR	100404	4,70	175	8,23	348,00	11,10	<0,01
STEINERBACH	100405	5,00	236	8,37	328,00	11,00	<0,01

LABORPARAMETER (Werte: 10 mg/l)

MESSSTELLEN- BEZEICHNUNG	ENTWÄSSER- SATZEN	Ka ⁺	K ⁺	Mg ²⁺	Ca ²⁺	HCO ₃ ⁻	Cl ⁻	Na ⁺	SO ₄ ²⁻	TONEN-
										SÄURE
PK1	100404	2,63	1,78	25,28	57,44	251,40	3,63	5,78	11,11	384,31
PK2	100404	0,21	3,26	27,24	88,32	313,30	0,78	11,46	87,01	311,24
PK3	100405	5,00	3,21	21,17	76,86	215,70	3,77	3,29	56,74	314,49
SONDE DEPONIE 100404		3,18	3,18	22,48	83,40	317,90	1,79	19,40	61,48	318,00
SONDENEHR. 100405		7,75	2,38	20,58	59,04	232,50	2,66	1,58	29,32	323,75
MUR	100404	1,81	1,38	1,38	23,56	79,10	1,64	2,51	13,13	330,11
STEINERBACH	100405	0,49	0,66	17,46	43,00	187,30	0,66	3,66	15,36	379,38

LÄRUMPAKETE (Werte in mol/l)

MEISTÖLLEN- BEZEICHNUNG	ENTWURF- SATZEN	Na ⁺	K ⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	HCO ₃ ⁻	Cl ⁻	SO ₄ ⁻²	KATIONEN- SÄTZE		
									SÄTZE	SÄTZE	
PK1	800404	0.11	0.07	2.38	2.47	4.12	1.10	0.09	6.73	5.12	5.25
PK2	800404	0.27	0.06	2.24	4.41	5.32	0.27	0.18	1.19	7.00	6.57
PK3	800405	0.22	0.08	2.58	3.84	5.19	1.28	0.15	1.18	6.79	6.58
30001 DEPOHIX	800404	0.21	0.08	2.87	4.01	5.21	0.22	0.17	1.20	6.99	6.59
WEISSENBACH	800405	0.17	0.06	1.69	2.95	3.81	1.38	0.13	6.87	4.47	4.61
MUR	800404	0.08	0.04	0.48	1.18	1.18	0.25	0.04	0.22	1.77	1.89
STEINBACH	800405	0.07	0.06	1.43	2.15	3.73	0.62	0.38	0.37	2.64	3.04

Aufgrund von Ionenabsolutgehalten ebenso wie von Ionenverhältnissen lassen sich deutlich drei unterschiedliche Wassertypen unterscheiden. Die Darstellung der HCO₃⁻ - SO₄⁻² - Gehalte (Fig. 4.4) wird als Beispiel für diese Klassifizierung herangezogen.

Die Wässer aus dem Bereich der Talmitte (Bohrungen PK2, PK3, und die Beweissicherungssonde) weisen bei sämtlichen Ionen die höchsten Konzentrationen auf. Hierbei muß festgehalten werden, daß die Sonde PK3 aus der ebenfalls höher mineralisierten Wasser gezogen wurde, oberströmig und deutlich außerhalb eines möglichen Einflußbereiches durch die Deponie liegt.

Beträchtlich geringer mineralisiert sind die Wässer im Norden, was auf eine Alimentation vom Talrand her (Schwemmkessel, Steinerbach, Karbonate) schließen läßt.

Ganz klar davon unterschiedlich ist das gering mineralisierte Wasser der Mur.

Zum Zeitpunkt der Beprobung wurde das Grundwasserfeld vom nördlichen Talrand her angereichert; ein Einfluß der Mur war hydrochemisch nicht nachweisbar. Nur bei dem im Mündungsbereich des Katschbaches in die Mur gelegenen, nicht hydrochemisch untersuchten Haush Brunnen Nr. 7 weist die geringe elektrolytische Leitfähigkeit auf einen Einfluß durch Uferfiltrat hin.

Die erhöhten Grundwassertemperaturen in den drei unterströmig gelegenen Sonden weisen auf eine deutliche thermische Beeinflussung durch den Deponiekörper hin (s. Beilage 1).

Aufgrund der periodisch seit 1983 durchgeführten chemisch-bakteriologischen Untersuchungen wird dem Wasser aus der Beweissicherungszone Trinkwasserqualität bescheinigt. Wie aus dem Grundwasserschichtrealisierungsplan vom 6.4.1990 (Beilage 2) hervorgeht, liegt die Beweissicherungszone allerdings in Bezug auf die Grundwasserströmungsrichtung unter dem Deponieareal extrem ungünstig.




Fig. 4.4: Das Verhältnis HCO_3 zu SO_4 der beprobenen Wässer.

4.6 Vorschläge für eine Beweissicherung

Zur Kontrolle der Grundwasserqualität erscheint eine Erweiterung des bestehenden Pegelnetzes aus hydrogeologischer Sicht erforderlich. Es wird daher vorgeschlagen, zusätzlich zu den Sonden FK1 und FK2 einen weiteren unterströmigen Beweissicherungspegel (Lage s. Beilage 2) zu errichten (Tiefe 6 m).

Aufgrund der hydrochemischen Inhomogenitäten sollten oberstrom der Deposits die beiden Meßstellen FK3 und der Verzergungsbrunnen in das qualitative Beobachtungsnetz eingebunden werden.

Unter Berücksichtigung der Abstandsgeschwindigkeiten des Grundwassers von etwa 0,8 m/d und der Entfernung der nächstgelegenen Wasserversorgungsanlage von rund 700 m erscheint ein vierteljährliches Beprobungsintervall aus hydrogeologischer Sicht ausreichend.

5. Zusammenfassung (W. MÖRTH & T. HARUM)

Das vorliegende Gutachten stellt eine Grundlagenuntersuchung des geologisch/hydrogeologischen Zustandes im Projektbereich des geplanten Zwischenlagers im Raum der Hygienisierungsanlage Projach/Katsch dar.

Als Ergebnis ist festzuhalten, daß die Fläche für das geplante Zwischenlager über sandigen wasserführenden Kiesen ("Schotter") der quartären Talfüllung des Murtales liegt. Die wasserführende Schicht weist aufgrund der Ergebnisse von Kurzpumpversuchen einen mittleren Durchlässigkeitsbeiwert von $2,6 \times 10^{-4}$ m/s auf, wobei die bedeutend geringeren Durchlässigkeiten in der Bohrung PK-1 auf größere Inhomogenitäten innerhalb des Aquifers schließen lassen.

Die mittlere Grundwasserabstandsgeschwindigkeit im Projektgebiet betrug zum Zeitpunkt der Untersuchungen 0,8 m/d.

Im Projektgebiet ist bei hohen Grundwassersständen mit Flurbeständen unter 1 m zu rechnen.


Im unmittelbaren Aufstandsbereich des geplanten Zwischenlagers ist eine großflächige Bodenauswechselung zur Vermeidung unterschiedlicher Setzungen notwendig.

Für die chemisch - bakteriologische Beweissicherung wird die Errichtung eines weiteren Grundwasserpiegels vorgeschlagen, die Beprobung sollte aus hydrogeologischer Sicht an sämtlichen Grundwasserpiegeln und dem Versorgungsbrunnen in vierjährlichen Intervallen erfolgen.


Graz, 26.4.1990



Dr. W. Mörtl



T. Harum



Dr. H.P. Leditsky

Beilagenverzeichnis:

Beilage 1: Geologisch - Hydrogeologische Übersichtskarte 1:5000

Beilage 2: Geologisch - Hydrogeologische Karte d. Projektbereiches 1:1000

Beilage 3, 4: Geologische Profile

Beilage 5 - 7: Bohrkernaufnahmen

ANHANG - FOTODOKUMENTATION



Bohrung FK - 1 0 bis 13 m

Der Pfeil gibt die Bohrrichtung an

0 m



Bohrung FK - 1 13 bis 26 m

Der Pfahl gibt die Bohrrichtung an


13 m



Bohrung FK - 2 0 bis 12 m

Der Pfeil gibt die Bohrrichtung nn


0 m



Bohrung FK - 2 12 bis 26 m

Der Pfeil gibt die Bohrrichtung an

12 m



Bohrung FK - 3 0 bis 14 m

Der Pfeil gibt die Bohrrichtung an

0 m




Bohrung FK - 3 14 bis 26 m

Der Pfeil gibt die Bohrrichtung an.



14 m

26 m



Historische Karte von Freienfeld aus dem Jahr 1762

Ortslage




Landesamt für Statistik und Raumordnung
Bundesamt für Landestopographie

© 2008 Bundesamt für Landestopographie

Verwendung nach § 17 Abs. 1 UrhG
nur mit Quellenangabe erlaubt

Gebäude 1: Schüttgutmagazin für Kalk
Gebäude 2: Düngezugsstelle, Sorte, das Pflanzmaterial



Wandfläche 100 m² = 100000 cm²

Wandfläche	Flächenbeschreibung	Wandfarbe	4
W1	Wandfläche 1	hellgrün	
W2	Wandfläche 2	hellgrün	
W3	Wandfläche 3	hellgrün	
W4	Wandfläche 4	hellgrün	
W5	Wandfläche 5	hellgrün	
W6	Wandfläche 6	hellgrün	
W7	Wandfläche 7	hellgrün	
W8	Wandfläche 8	hellgrün	
W9	Wandfläche 9	hellgrün	
W10	Wandfläche 10	hellgrün	
W11	Wandfläche 11	hellgrün	
W12	Wandfläche 12	hellgrün	
W13	Wandfläche 13	hellgrün	
W14	Wandfläche 14	hellgrün	
W15	Wandfläche 15	hellgrün	
W16	Wandfläche 16	hellgrün	
W17	Wandfläche 17	hellgrün	
W18	Wandfläche 18	hellgrün	


Wandfläche 100 m² = 100000 cm²

ÜBERSICHTSSTÄGEPLAN

Wandfarbe


hellgrün

Zwischenlager Frosjach / Katsch Geologisches Profil I



Zwischenlager Projach / Katsch

Geologisches Profil II



Borrtag: Nr. 1	Zwischenlager Projach/Katsch	Datum max. Tiefe: 20.00 m Börs. or Norm: Ausführ.: Firma: Lumineszenz:
Koordinaten: 751.68	Oberkante (GOK): 751.68	Tiefe: 00.00 m Vertikalsichtung <input checked="" type="checkbox"/>
Winkel: 100		Höhenang.
Geometrie: 10.97		
Bördeltechnik: 	Querschnittszeichnung	
Einzelproben:		
Unterschrift: 		
Unterschrift: (Name)		
Unterschrift: (Name)		
Kontakt: 200		
Vertiefung: (mm)		

Bohrung Nr.:

EK-2

Zwischenlager

Frojach / Katsch

Datum: 10.4.99
 Bearb.: Dr. Moosbr.
 Ausf.: Fitzky
 Lernschichtlager

Koordinaten: x =
y =

Oberfläche (GOK): 751.67

Tiefe: 26 m

Vertikalstruktur:

Messst.: 1:100

Herrung:

Geologische Interpretation	Geometrische Veränderung	Horizonte	Geologische Einheiten
grau - weiß mit gelben Flecken	+0.68	10	Kies, sandig, sehr feinkörnig, gelb abgesetzt, hell 10 - 12 cm sehr steif grau
gelb	-0.68	11	Kies, sandig bis sehr sandig, hell gelb, mittelkörnig, ohne klare Grenzen
gelb	-0.68	12	Kies - Mittelkörnig, sandig hell, grau
gelb	-0.68	13	Kies, sandig bis sehr sandig, gelb, mittelkörnig, grau 13 - 15 cm sehr steif, grau
gelb	-0.68	14	Mittelkörnig, sandig, sehr steif, grau
gelb	-0.68	15	Mittelkörnig, sandig, gelb 15 - 17 cm sehr steif, gelb
gelb	-0.68	16	Kies, sandig bis sehr sandig, gelb, mittelkörnig
gelb	-0.68	17	Mittelkörnig, sandig, gelb 17 - 19 cm sehr steif, gelb
gelb	-0.68	18	Kies, sandig bis sehr sandig, gelb, mittelkörnig
gelb	-0.68	19	Mittelkörnig, sandig, gelb 19 - 21 cm sehr steif, gelb
gelb	-0.68	20	Kies (bis Tief. = 21 m) sandig bis sehr sandig, gelb, mittelkörnig, grau

100m

200m

300m

400m

500m

600m

700m

800m

900m

1000m

Komplexe Z.

Bohrung-Nr.:

FK-5

Zwischenlager Frojach/Katsch

Datum: 16.4.1990
Bearb.: D. Moosbr.
Ausstehl.: Firmen-
lumelsberger

Koordinaten:

Oberkante (DOH): 752.25

Tiefe: 26 m. Vertikalbohrung:



Maßstab:

Maßstab: 1:100

Maßstab:

Bemerkungen:

Geologische
Interpretation:
Schichtfolge:
GW = Schichten mit Quellsand und bei
Regenbildung Verschiebung

Böhrlochverz.

Einschlüsse:

Durchfließrichtung:

Kraut auf Schichtfläche (m)

Vertiefung (mm)

Durchfließrichtung:

Krautdurchm. (mm)

